

Приложение Г

Схемы главных цепей камер КСО-203

Схемы главных цепей								
Номер схемы	01	02	03	04	05	06	07	08
Обозначение исполнения схемы	01BB-630 01BB-1000	02BB-630 02BB-1000	03BB-630 03BB-1000	04BB-630 04BB-1000	05BB-630 05BB-1000	06BB-630 06BB-1000	07BB-630 07BB-1000	08BB-630 08BB-1000
Типоисполнение	01-03	01-03	01-03	01-03	01-03	01-03	01-03	01-03
Назначение камер КСО	Отходящая линия		Секционный выключатель с боковым переходом			Ввод или отходящая линия		
Схемы главных цепей								
Номер схемы	09	10	11	12	13	14	15	16
Обозначение исполнения схемы	09-400	10-400	11-400	12-630TH	13-400TH	14-400TH	15-400TCH	16-400TCH
Типоисполнение	01-03	01,02	01,02	01-03	01-03	01-03	01-03	01-03
Назначение камер КСО	Отходящая линия			Трансформатор напряжения с кабельной сборкой	Трансформатор напряжения с заземлением сборных шин	Камера с разрядниками и конденсаторами	Трансформатор собственных нужд	

Продолжение приложения Г

Схемы главных цепей камер КСО-203

Схемы главных цепей								
Номер схемы	18	19	20	22	23	24	25	26
Обозначение исполнения схемы	18-630TH 18-1000TH	19-630TH 19-1000TH	20-400TH	22-630 22-1000	23-630 23-1000	24-630 24-1000	25-630 25-1000	26-630 26-1000
Типоисполнение	01-03	01-03	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04
Назначение камер КСО	Трансформатор напряжения с боковым выходом и заземлением сборных шин			Кабельная сборка		Секционный разъединитель	Трансформатор напряжения	Камера с секционными разъединителями
Схемы главных цепей								
Номер схемы	27	28	29	30	30			
Обозначение исполнения схемы	27-630 27-1000	28A 28P	29BB-630 29BB-1000	30-630	31-630			
Типоисполнение	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04			
Назначение камер КСО	Резерв	Камера собственных нужд	Ввод с трансформатором собственных нужд		Ввод			